

HOLZMASSE BASE

pryskyřičné pojivo pro dřevěné tmely 0051, 0052, 0053, 0054

Popis	Smícháním s dřevěným práškem vzniknutým broušením dřeva, lze snadno dosáhnout roztíratelné konzistence pasty. V závislosti na druhu dřeva, jeho savosti, velikosti zrna a konzistenci pasty, kterou chcete získat, bude poměr 1 díl prášku a ¾ pastové směsi. Pryskyřice jako pojivo nemění původní barvu dřeva. Výplně jsou výborně barevně sladěné s původní barvou dřeva, ze kterého byl získán prach.	
Způsob použití	V případě, že povrch, který má být ošetřován obsahuje malé vady, je vhodnější tekuté plnidlo. V případě větších vad je vhodné. Vyplňte jednou nebo dvakrát v závislosti na potřebném množství. Doba sušení se pohybuje mezi 5 – 45 minutami v závislosti na tloušťce nánosu. Po vyschnutí povrchu můžeme přistoupit k broušení a lakování.	
Podklad	Dřevo	
Technické parametry	<ul style="list-style-type: none">- Konzistence- Barva- Zápach- Rozpustnost- Bod varu- Bod vzplanutí- Teplota vznícení- Destilační interval- Měrná hmotnost- Samozápalnost- Rozpustnost ve vodě- Klasifikace podle 2004/42/EU	<ul style="list-style-type: none">tekutábarevnýtypickýrozpustný v rozpouštědle> 40 °C< 23 °C> 285 °C40-126 °C0,92 kg/l370 °Cčástečně rozpustnýhodnota VOC (2010): 662 g/l
Aplikace	Štětce, nástřik	
Teplota při aplik.	+5 °C až + 25 °C	
Rel. vlhkost	max. 80%	
Způsob dodávky	Plechovky 0,5 l, 1 l, 5l, 10 l	

Skladování

Uchovávat při okolní teplotě +5 °C až +35 °C v původním uzavřeném balení max. 24 měsíců od data výroby daleko od zdrojů tepla. CHRÁNIT PŘED OHNĚM, TEPLEM, MRAZEM. Zabránit proniknutí materiálu do zdrojů vody.

Bezpečnost práce a bezpeč. normy

Symbol nebezpečnosti: Xi: Dráždivý, F: Vysoce hořlavý; R11 Vysoce hořlavým; R36 Dráždí oči; R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže; R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě; S2 Uchovávejte mimo dosah dětí; S9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě; S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření; S25 Zamezte styku s očima; S43 V případě požáru použijte písek, oxid uhličitý nebo hasicí prášek. Nikdy nepoužívat vodu.; S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Doporučuje se během manipulace používat rukavice a brýle, event. masky. Při zasažení očí: vymývat velkým množstvím vody po dobu alespoň 15 minut a ihned navštívit lékaře. Při zasažení kůže: ihned umýt velkým množstvím vody, sundat kontaminovaný oděv. V případě vdechnutí: postiženého přemístit na čerstvý vzduch, při potížích navštívit lékaře. Při požití: nevyvolávat zvracení, nic nepodávat ústy a ihned navštívit lékaře.

Likvidace obalů

Pevný odpad může být uložen na skládce prostřednictvím oprávněné osoby. To se týká i prázdných obalů po jejich vhodném vyčištění. Nevylévejte do kanalizace a zamezte úniku do povrchových či spodních vod.

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky kód odpadu 08 01 11
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné kód odpadu 15 01 10

rev. březen 2013