

HOLZWACHS LASUR



vosková lazura

3310, 3320, 3330, 3340

Popis Exteriérová i interiérová vosková povrchová úprava dřeva na bázi speciálních přírodních vosků a pryskyřic. Proniká do hloubky dřeva, zvýrazní jeho strukturu a kresbu. Upravený povrch dřeva působí velmi přirozeně. Vosková lazura obsahuje také UV filtry, které chrání dřevo proti atmosférickým vlivům. Její přirozená hustota usnadňuje natírání štětcem. Ideální na podkrovní nosníky, trámy, dveře, okna apod.

Způsob použití Výrobek je připraven k použití, doporučuje se aplikace štětcem (první nátěr vždy) na čisté a suché povrchy. U povrchů v exteriéru aplikovat minimálně ve 2 vrstvách v odstupu alespoň 8 hodin, celkové zaschnutí je za 24 hodin. Před dalším nátěrem se doporučuje povrch dřeva vždy lehce přebrousit.

Podklad Dřevo.

Technické parametry

- Konzistence	kapalina
- Barva	bezbarvý
- Zápach	charakteristický
- Rozpustnost	rozpustný v rozpouštědle
- Měrná hmotnost	0,82 Kg/l
- Ředění	produktovou řadou Solvoil
- Destilační interval	155-185 °C
- Bod varu	> 40 °C
- Bod vzplanutí	< 21 °C
- Teplota vznícení	> 340 °C
- Klasifikace podle 2004/42/EU	hodnota VOC (2010): 434 g/l

Aplikace Štětec

Teplota při aplik. +5 °C až +35 °C

Vydatnost 8 - 12 m²/l

Rel. vlhkost max. 80%

Způsob dodávky Plechovky 500ml, 1Lt, 5Lt, 23Lt

Skladování

Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +35 °C v původním uzavřeném balení max. 24 měsíců od data výroby. CHRÁNIT PŘED MRAZEM. Nevystavovat dlouhodobě slunečnímu svitu ani jiným tepelným zdrojům, chránit před otevřeným ohněm a sálavým teplem. Skladovat mimo dosah zdrojů tepla, plamenů a jisker.

Bezpečnost práce a bezpeč. normy

R10 Hořlavý; S2 Uchovávejte mimo dosah dětí; S43 V případě požáru použijte CO₂, pěna nebo chemický prášek. Nikdy nepoužívat vodu; S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Likvidace obalů

Pevný odpad může být uložen na skládce prostřednictvím oprávněné osoby. To se týká i prázdných obalů po jejich vhodném vyčištění. Nevylévejte do kanalizace a zamezte úniku do povrchových či spodních vod.

Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11

kód odpadu 08 01 12

Kovové obaly

kód odpadu 15 01 04

rev.listopad 2011