

# LIMING WAX

## pigmentovaný vosk

**4580, 4582**

<b>Popis</b>	Bílý pigmentový vosk s čistým včelím voskem a karnaubou obohacuje, vyživuje a chrání všechny povrchy dřeva. Bílé pigmenty chrání a propůjčují ošetřovanému nábytku starožitný patinový vzhled. Vynikající pro tmavé tóny dubových a jasanových povrchů. K použití v interiérech.	
<b>Způsob použití</b>	Na očištěný povrch naneste štětcem. Tahy ved'te ve směru vláken dřeva. Po nanesení požadované vrstvy odstraňte přebytek pomocí hadříku. Nechte působit 10-20 minut při pokojové teplotě a potom vyleštete.	
<b>Podklad</b>	Dřevo	
<b>Technické parametry</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Konzistence</li><li>- Barva</li><li>- Rozpustnost</li><li>- Zápach</li><li>- Měrná hmotnost</li><li>  Bod varu</li><li>  Bod vzplanutí</li><li>  Teplota vznícení</li><li>  Destilační interval</li><li>- Klasifikace podle 2004/42/EU</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>pasta</li><li>bílá</li><li>rozpustný v rozpouštědle</li><li>typický</li><li>0,85 kg/l</li><li>&gt; 40 °C</li><li>&gt; 21 °C</li><li>&gt; 340 °C</li><li>155-185 °C</li><li>hodnota VOC (2010): 612 g/l</li></ul>
<b>Aplikace</b>	Štětec, hadřík	
<b>Teplota při aplik.</b>	+5 °C až + 25 °C	
<b>Rel. vlhkost</b>	max. 80%	
<b>Způsob dodávky</b>	plechovky 500 ml, 5 l	

### Skladování

Uchovávat na chladném místě v původním uzavřeném balení max. 24 měsíců od data výroby vzdáleně od zdrojů tepla. CHRÁNIT PŘED OHNĚM, TEPEM, MRAZEM. Zabránit proniknutí materiálu do zdrojů vody.

### Bezpečnost práce a bezpeč. normy

Symbol nebezpečnosti: R-věty: R10 Hořlavý; R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. S-věty: S2 Uchovávejte z dosahu dětí; S43 V případě požáru použijte hasící přístroj pěnový, CO2 nebo práškový. Nepoužívejte k hašení vodu.; S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Doporučuje se dodržování běžných bezpečnostních opatření. První pomoc: při vniknutí do očí vypláchnout velkým množstvím vody, při kontaktu s kůží opláchnout vodou a mýdlem, při náhodném požití nevyvolávat zvracení, nic nepodávat ústy a vyhledat lékaře. Při práci nejíst, nepít, nekouřit.

### Likvidace obalů

Pevný odpad může být uložen na skládce prostřednictvím oprávněné osoby. To se týká i prázdných obalů po jejich vhodném vyčištění. Nevylévejte do kanalizace a zamezte úniku do povrchových či spodních vod. K

Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11

Kovové obaly

kód odpadu 08 01 12

kód odpadu 15 01 04

rev. březen 2013